Straßenbaulabor

Fakultät Bauingenieurwesen Institut Stadtbauwesen und Straßenbau



Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda

Prufungsart	Atterkannte Prüfstelle gemäß RAP Stra 15								
	٨	88	6E	D	F	G	F	1	
	Böden / Bodenver- besserung	Straßenbau- bitumen / gebrauchsf. PmB	Bitumen-	Gesteins- kornungen	OB / DSK / DSH V	Asohalt	T5 mit hydr. BM / Bodenver- festigung	Schicken ohne BM / Baustoff- gemische für Soß	
fi flaustoff- eingangs- prüfungen				D0*					
1 Eignungs- prüfungen	A1						H1	:1	
2 Fremd- uberwach- ungsprüf.					F2			:2	
3 Kontroll- profungen	A3	883	BE3	03	F3	G3	нз	.3	
4 Schieds- untersuch- ungen	A4	884	B64	Đ4	F4	G4	86	-4	

Ungen
inter dei Gestenskörnungen für Bausteffgemische entspr. LL. G. Sod-SID
Anerkennung im Freisbaat Sachsen für: Karbecycling in stull gemäß M. KRC (Prufungsarten 1, 2, 3, 4)
Karbecycling in plant gemäß SD-TR-KRC (Prufungsarten 1, 2, 3, 4)

Prüfbericht Nr. 02 / 078 19

Dresden, 21.08.2019

Art der Prüfung:

Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung

Gesteinsart:

Biotit-Granodiorit mit Lamprophyrgängen

Herkunft des Gesteins:

Pließkowitz

Abbaubereich:

keine Angaben

Weitere Angaben:

Prüfungsgrundlage:

DIN EN 1097-2:2010

TP Gestein-StB, Teil 5.1.2, Ausgabe 2008

Probenehmer:

keine Angaben

Entnahmeort:

Werk Pließkowitz

Entnahmedatum:

06.08.2019

Probenmenge:

ca. je 3 x 10 kg 8/11 sowie 11/16

Anlieferung durch:

BHS GmbH & Co. KG

Probeneingang im Labor: 07.08.2019

Dieser Prüfbericht umfasst einschließlich Deckblatt 2 Seiten.

Dieser Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle. Das Prüfgut ist verbraucht.

Prüfstellenleitung: Dipl.-Ing. A. Otto Dipl.-Geol. S. Martick Postanschrift: Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor 01062 Dresden

Anlieferungen: Technische Universität Dresden Straßenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A//Tür H 01187 Dresden

Kontakt:

Tel.: 03 51 / 46 33 36 67 Fax: 03 51 / 46 33 55 77



<u>Prüfergebnis</u>

Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen

Schlagversuch (DIN EN 1097-2, TP Gestein-StB, Teil 5.1.2)

Prüfkörnung	8/12,5 aus 8/11 und 11/16
Dichte der Prüfkörnung	2,78 Mg/m³
Anteil an Körnern der Kornformklasse S	6 M%
	SZ _{8/12} [M%]
Einzelwerte	16,45 / 16,18 / 16,57
Mittelwert	<u>16,4</u>

Andreas Otto Prüfstellenleiter